

품질검사 성적서


1. 시료 명(생산국)	아스팔트 프라이머(한국)	9. 접수번호	141223-038
2. 시료 채취 장소	공란	10. 접수일자	2014. 12. 23.
3. 성과 이용 목적	품질관리용	11. 채 취 일	공란
4. 공 사 명	공란	12. 채 취 자	공란
5. 발 주 자	공란	13. 입 회 자	공란
6. 시 공 자	공란	14. 생 산 자	공란
7. 의 회 인	(주)페트로산업경산공장 김 형 순	15. 주 소	경상북도 경산시 진량읍 신상리 1190-21번지
8. 국가중요시설여부	해당사항없음	16. 재 고 량	공란

귀하가 품질시험·검사를 의뢰한 위 시료에 대해서 아래 시험 방법에 따라 시험·검사한 결과를 「건설기술 진흥법 시행규칙」 제56조 제3항에 따라 다음과 같이 알려드립니다.

결 과

연번	시험·검사종목		시험·검사방법	시험·검사결과	책임기술자			시험·검사자	
					자격종목 및 자격증 번호	성명	서명	성명	서명
1	점도(세이볼트 푸를, 25℃)		KS M 2270	74 SFS	토목품질시험기술사 10190010300S	정수하	Kb	조성민	260
2	증류시험 (360℃까지의 시료에 대한 부피)	225℃까지		51 %					
		360℃까지		57 %					
3	증류찌기시험 (360℃까지의 증류찌기)	침입도 (25℃, 100g, 5초)		37 1/10mm					
		트리클로로에탄 가용분	99.6 %						
4	체(250 μ m) 불통과분			0.01 %					

이 시험·검사 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로 이용을 금지합니다.



2015년 01월 05일

한국품질기술연구소대구지소 대표 박 동



전화번호 : 053-582-1070 / 팩스 : 053-582-1071

주소 : 대구광역시 달성군 옥포면 비슬로 447길 46

- [비고] 1. 국가중요시설 여부는 "국가중요시설(시설명)"로 적습니다.
 2. 국가중요시설이란 대통령관저, 국회의사당, 대법원, 국가정보원, 중앙행정기관의 청사, 원자력발전소, 발전용량 100만kW 이상 발전소, 전국권으로 방송되는 공영 라디오·TV방송국, 라디오방송 송신출력 500만kW 이상의 송신시설, 군사시설, 공항 및 댐 등을 말합니다.

유의사항

책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

품질검사 성적서

1. 시료 명(생산국)	페트로시트 2.0 T타입(개량아스팔트방수시트 A종1류)(한국)	9. 접수번호	141223-023
2. 시료 채취 장소	공란	10. 접수일자	2014. 12. 23.
3. 성과 이용 목적	품질관리용	11. 채취일	공란
4. 공사명	공란	12. 채취자	공란
5. 발주자	공란	13. 입회자	공란
6. 시공자	공란	14. 생산자	공란
7. 의뢰인	(주)페트로산업경산공장 김형순	15. 주소	경상북도 경산시 진량읍 신상리 1190-21번지
8. 국가중요시설여부	해당사항없음	16. 재고량	공란

귀하가 품질시험·검사를 의뢰한 위 시료에 대해서 아래 시험 방법에 따라 시험·검사한 결과를 「건설기술 진흥법 시행규칙」 제56조 제3항에 따라 다음과 같이 알려드립니다.

결과

연번	시험·검사종목	시험·검사방법	시험·검사결과	책임기술자			시험·검사자	
				자격종목 및 자격증 번호	성명	서명	성명	서명
1	인장강도-무처리(길이)	KS F 4917	17.6 N/mm	토목품질시험기술사 10190010300S	정수하	Kb	조성민	
2	인장강도-무처리(나비)		14.9 N/mm					
3	신장률-무처리(길이)		61 %					
4	신장률-무처리(나비)		38 %					
5	인열 성능(길이)		163 N					
6	인열 성능(나비)		161 N					
7	내열 성능(흘러내림길이)		0.1 mm					
8	내열 성능(겉모양)		이상없음					
9	굴곡성능-무처리(-10℃, 표면측)		이상없음					
10	굴곡성능-무처리(-10℃, 이면측)		이상없음					

이 시험·검사 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로 이용을 금지합니다.

인본대조필

2015년 01월 07일

한국품질기술연구소대구지소 대표 박동

전화번호 : 053-582-1070 / 팩스 : 053-582-1071

주소 : 대구광역시 달성군 옥포면 비슬로 447길 46

[비고] 1. 국가중요시설 여부는 "국가중요시설(시설명)"로 적습니다.

2. 국가중요시설이란 대통령관저, 국회의사당, 대법원, 국가정보원, 중앙행정기관의 청사, 원자력발전소, 발전용량 100만kW 이상 발전소, 전국권으로 방송되는 공영 라디오·TV방송국, 라디오방송 송신출력 500만kW 이상의 송신시설, 군사시설, 공항 및 댐 등을 말합니다.

유의사항

책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

품질검사 성적서

1. 시료명(생산국)	페트로시트 2.5 T타입(개량아스팔트방수시트 A종1류)(한국)	9. 접수번호	141223-028
2. 시료 채취 장소	공란	10. 접수일자	2014. 12. 23.
3. 성과 이용 목적	품질관리용	11. 채취일	공란
4. 공사명	공란	12. 채취자	공란
5. 발주자	공란	13. 입회자	공란
6. 시공자	공란	14. 생산자	공란
7. 의뢰인	(주)페트로산업경산공장 김형순	15. 주소	경상북도 경산시 진량읍 신상리 1190-21번지
8. 국가중요시설여부	해당사항없음	16. 재고량	공란

귀하가 품질시험·검사를 의뢰한 위 시료에 대해서 아래 시험 방법에 따라 시험·검사한 결과를 「건설기술 진흥법 시행규칙」 제56조 제3항에 따라 다음과 같이 알려드립니다.

결과

연번	시험·검사종목	시험·검사방법	시험·검사결과	책임기술자			시험·검사자	
				자격종목 및 자격증번호	성명	서명	성명	서명
1	인장강도-무처리(길이)	KS F 4917	19.1 N/mm	토목품질시험기술사 10190010300S	정수하	KB	조성민	
2	인장강도-무처리(나비)		16.5 N/mm					
3	신장률-무처리(길이)		57 %					
4	신장률-무처리(나비)		51 %					
5	인열 성능(길이)		153 N					
6	인열 성능(나비)		178 N					
7	내열 성능(흘러내림길이)		0.1 mm					
8	내열 성능(겉모양)		이상없음					
9	굴곡성능-무처리(-10℃, 표면측)		이상없음					
10	굴곡성능-무처리(-10℃, 이면측)		이상없음					


이 시험·검사 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로 이용을 금지합니다.

원본대조필

2015년 01월 07일

한국품질기술연구소대구지소 대표 박동

박동



전화번호 : 053-582-1070 / 팩스 : 053-582-1071

주소 : 대구광역시 달성군 옥포면 비슬로 447길 46

[비고] 1. 국가중요시설 여부는 "국가중요시설(시설명)"로 적습니다.

2. 국가중요시설이란 대통령관저, 국회의사당, 대법원, 국가정보원, 중앙행정기관의 청사, 원자력발전소, 발전용량 100만kW 이상 발전소, 전국권으로 방송되는 공영 라디오·TV방송국, 라디오방송 송신출력 500만W 이상의 송신시설, 군사시설, 공항 및 댐 등을 말합니다.

유의사항

책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

품질검사 성적서


1. 시료명(생산국)	페트로시트 3.0 T타입(개량아스팔트방수시트 A종1류)(한국)	9. 접수번호	141223-022
2. 시료 채취 장소	공란	10. 접수일자	2014. 12. 23.
3. 성과 이용 목적	품질관리용	11. 채취일	공란
4. 공사명	공란	12. 채취자	공란
5. 발주자	공란	13. 입회자	공란
6. 시공자	공란	14. 생산자	공란
7. 의뢰인	(주)페트로산업경산공장 김형순	15. 주소	경상북도 경산시 진량읍 신상리 1190-21번지
8. 국가중요시설여부	해당사항없음	16. 재고량	공란

귀하가 품질시험·검사를 의뢰한 위 시료에 대해서 아래 시험 방법에 따라 시험·검사한 결과를 「건설기술 진흥법 시행규칙」 제56조 제3항에 따라 다음과 같이 알려드립니다.

결 과

연번	시험·검사종목	시험·검사방법	시험·검사결과	책임기술자			시험·검사자	
				자격종목 및 자격증 번호	성명	서명	성명	서명
1	인장강도-무처리(길이)	KS F 4917	15.7 N/mm	토목품질시험기술사 10190010300S	정수하	Kb	조성민	
2	인장강도-무처리(나비)		12.0 N/mm					
3	신장률-무처리(길이)		82 %					
4	신장률-무처리(나비)		74 %					
5	인열 성능(길이)		157 N					
6	인열 성능(나비)		159 N					
7	내열 성능(흘러내림길이)		0.1 mm					
8	내열 성능(겉모양)		이상없음					
9	굴곡성능-무처리(-10℃, 표면측)		이상없음					
10	굴곡성능-무처리(-10℃, 이면측)		이상없음					

이 시험·검사 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로 이용을 금지합니다.



2015년 01월 07일

한국품질기술연구소대구지소 대표 박동



전화번호 : 053-582-1070 / 팩스 : 053-582-1071

주소 : 대구광역시 달성군 옥포면 비슬로 447길 46

[비고] 1. 국가중요시설 여부는 "국가중요시설(시설명)"로 적습니다.

2. 국가중요시설이란 대통령관저, 국회의사당, 대법원, 국가정보원, 중앙행정기관의 청사, 원자력발전소, 발전용량 100만kW 이상 발전소, 전국권으로 방송되는 공영 라디오·TV방송국, 라디오방송 송신출력 500만kW 이상의 송신시설, 군사시설, 공항 및 댐 등을 말합니다.

유의사항

책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

품질검사 성적서


1. 시료명(생산국)	페트로시트 3.0 TP타입(개람아스팔트방수시트 A중2류)(한국)	9. 접수번호	141223-024
2. 시료 채취 장소	공란	10. 접수일자	2014. 12. 23.
3. 성과 이용 목적	품질관리용	11. 채취일	공란
4. 공사명	공란	12. 채취자	공란
5. 발주자	공란	13. 입회자	공란
6. 시공자	공란	14. 생산자	공란
7. 의뢰인	(주)페트로산업경산공장 김형순	15. 주소	경상북도 경산시 진량읍 신상리 1190-21번지
8. 국가중요시설여부	해당사항없음	16. 재고량	공란

귀하가 품질시험·검사를 의뢰한 위 시료에 대해서 아래 시험 방법에 따라 시험·검사한 결과를 「건설기술 진흥법 시행규칙」 제56조 제3항에 따라 다음과 같이 알려드립니다.

결과

연번	시험·검사종목	시험·검사방법	시험·검사결과	책임기술자			시험·검사자	
				자격종목 및 자격증 번호	성명	서명	성명	서명
1	인장강도-무처리(길이)	KS F 4917	10.2 N/mm	토목품질시험기술사 10190010300S	정수하	KB	조성민	
2	인장강도-무처리(나비)		11.2 N/mm					
3	신장률-무처리(길이)		106 %					
4	신장률-무처리(나비)		115 %					
5	인열 성능(길이)		49 N					
6	인열 성능(나비)		73 N					
7	내열 성능(흘러내림길이)		0.2 mm					
8	내열 성능(겉모양)		이상없음					
9	굴곡성능-무처리(-15℃, 표면측)		이상없음					
10	굴곡성능-무처리(-15℃, 이면측)		이상없음					

이 시험·검사 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로 이용을 금지합니다.



2015년 01월 07일

한국품질기술연구소대구지소 대표 박동



전화번호 : 053-582-1070 / 팩스 : 053-582-1071

주소 : 대구광역시 달성군 옥포면 비슬로 447길 46

[비고] 1. 국가중요시설 여부는 "국가중요시설(시설명)"로 적습니다.

2. 국가중요시설이란 대통령관저, 국회의사당, 대법원, 국가정보원, 중앙행정기관의 청사, 원자력발전소, 발전용량 100만kW 이상 발전소, 전국권으로 방송되는 공영 라디오·TV방송국, 라디오방송 송신출력 500만kW 이상의 송신시설, 군사시설, 공항 및 댐 등을 말합니다.

유의사항

책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

품질검사 성적서


1. 시료명(생산국)	개량아스팔트 방수시트(PBS2.0 A종1류)(한국)	9. 접수번호	141223-027
2. 시료 채취 장소	공란	10. 접수일자	2014. 12. 23.
3. 성과 이용 목적	품질관리용	11. 채취일	공란
4. 공사명	공란	12. 채취자	공란
5. 발주자	공란	13. 입회자	공란
6. 시공자	공란	14. 생산자	공란
7. 의뢰인	(주)페트로산업경산공장 김형순	15. 주소	경상북도 경산시 진량읍 신상리 1190-21번지
8. 국가중요시설여부	해당사항없음	16. 재고량	공란

귀하가 품질시험·검사를 의뢰한 위 시료에 대해서 아래 시험 방법에 따라 시험·검사한 결과를 「건설기술 진흥법 시행규칙」 제56조 제3항에 따라 다음과 같이 알려드립니다.

결과

연번	시험·검사종목	시험·검사방법	시험·검사결과	책임기술자			시험·검사자	
				자격종목 및 자격증 번호	성명	서명	성명	서명
1	인장강도-무처리(길이)	KS F 4917	9.6 N/mm	토목품질시험기술사 10190010300S	정수하	Kb	조성민	
2	인장강도-무처리(나비)		6.3 N/mm					
3	신장률-무처리(길이)		48 %					
4	신장률-무처리(나비)		45 %					
5	인열 성능(길이)		34 N					
6	인열 성능(나비)		50 N					
7	내열 성능(흘러내림길이)		흘러내리지않음					
8	내열 성능(겉모양)		이상없음					
9	굴곡성능-무처리(-10℃, 표면측)		이상없음					
10	굴곡성능-무처리(-10℃, 이면측)		이상없음					

이 시험·검사 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로 이용을 금지합니다.



2015년 01월 07일

한국품질기술연구소대구지소 대표 박동



전화번호 : 053-582-1070 / 팩스 : 053-582-1071

주소 : 대구광역시 달성군 옥포면 비슬로 447길 46

- [비고] 1. 국가중요시설 여부는 "국가중요시설(시설명)"로 적습니다.
 2. 국가중요시설이란 대통령관저, 국회의사당, 대법원, 국가정보원, 중앙행정기관의 청사, 원자력발전소, 발전용량 100만kw 이상 발전소, 전국권으로 방송되는 공영 라디오·TV방송국, 라디오방송 송신출력 500만kw 이상의 송신시설, 군사시설, 공항 및 댐 등을 말합니다.

유의사항

책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

품질검사 성적서


1. 시료명(생산국)	NT시트-3.0 복합시트(A종2류)(한국)	9. 접수번호	141223-020
2. 시료 채취 장소	공란	10. 접수일자	2014. 12. 23.
3. 성과 이용 목적	품질관리용	11. 채취일	공란
4. 공사명	공란	12. 채취자	공란
5. 발주자	공란	13. 입회자	공란
6. 시공자	공란	14. 생산자	공란
7. 의뢰인	(주)페트로산업경산공장 김형순	15. 주소	경상북도 경산시 진량읍 신상리 1190-21번지
8. 국가중요시설여부	해당사항없음	16. 재고량	공란

귀하가 품질시험·검사를 의뢰한 위 시료에 대해서 아래 시험 방법에 따라 시험·검사한 결과를 「건설기술 진흥법 시행규칙」 제56조 제3항에 따라 다음과 같이 알려드립니다.

결과

연번	시험·검사종목	시험·검사방법	시험·검사결과	책임기술자			시험·검사자	
				자격종목 및 자격증 번호	성명	서명	성명	서명
1	인장강도-무처리(길이)	KS F 4917	10.4 N/mm	토목품질시험기술사 10190010300S	정수하	Kb	조성민	
2	인장강도-무처리(나비)		11.5 N/mm					
3	신장률-무처리(길이)		92 %					
4	신장률-무처리(나비)		80 %					
5	인열 성능(길이)		46 N					
6	인열 성능(나비)		74 N					
7	내열 성능(흘러내림길이)		0.2 mm					
8	내열 성능(겉모양)		이상없음					
9	굴곡성능-무처리(-15℃, 표면측)		이상없음					
10	굴곡성능-무처리(-15℃, 이면측)		이상없음					

이 시험·검사 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로 이용을 금지합니다.



2015년 01월 07일

한국품질기술연구소대구지소 대표 박동



전화번호 : 053-582-1070 / 팩스 : 053-582-1071

주소 : 대구광역시 달성군 옥포면 비슬로 447길 46

[비고] 1. 국가중요시설 여부는 "국가중요시설(시설명)"로 적습니다.
2. 국가중요시설이란 대통령관저, 국회의사당, 대법원, 국가정보원, 중앙행정기관의 청사, 원자력발전소, 발전용량 100만kW 이상 발전소, 전국권으로 방송되는 공영 라디오·TV방송국, 라디오방송 송신출력 500만W 이상의 송신시설, 군사시설, 공항 및 댐 등을 말합니다.

유의사항

책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.